

Direzione Tecnica  
il Direttore

**RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.**  
Direzioni Compartimentali  
Movimento

TUTTE

Direzioni Compartimentali  
Infrastruttura

TUTTE

p.c. Direzione Movimento

SEDE

“ Direzione Manutenzione

SEDE

Oggetto: Piombatura del tasto di soccorso per l'inversione del BA (TbBA).

Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla procedura da seguire nel caso di utilizzazione del tasto di soccorso per l'inversione del BA (TbBA); in particolare è stato chiesto se, una volta azionato, si debba provvedere o meno alla immediata ripiombatura del tasto.

Al riguardo si precisa che il tasto “TbBA” deve essere ripiombato di volta in volta subito dopo l'uso.

Tale condizione dovrà risultare nelle Istruzioni di dettaglio dell'apparato.

Michele ELIA

