



Rete Ferroviaria Italiana
28/01/2006

RFI-DTC
A0011/P/2006/0000141

DIREZIONE COMPARTIMENTALE
MOVIMENTO
TORINO

Direzione Tecnica
il Direttore

DIREZIONE COMPARTIMENTALE
INFRASTRUTTURA
TORINO

DIREZIONE MOVIMENTO
SEDE

DIREZIONE MANUTENZIONE
SEDE

Oggetto: Prescrizione. Procedure operative per la gestione di determinate ripetizioni in sicurezza, tramite l'interfaccia operatore RBC, presso il Posto Centrale della linea AC/AV Torino - Novara .

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone - nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra, in applicazione delle norme contenute nell'art. 24 comma 3 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando si prescrive quanto di seguito riportato.

Ripetizioni in sicurezza

Le ripetizioni in sicurezza, rilevabili presso il Posto Centrale della linea AC/AV Torino - Novara sul Q.L. vitale dell'interfaccia operatore RBC sono:

- a) stato dei Posti di Cambio Fase (attivo, non attivo);
- b) stato di libero-occupato dei circuiti di binario.

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società tra società uniche soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2487 bis del c.c. e del D. Lgs. n. 110/2001

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 26.796.202.815,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 0149570597 - R.N. 01000081000 - R.E.A. 752240



L'operatore deve ritenere libero il tratto di linea compreso fra due PdS quando sul Q.L. vitale dell'interfaccia operatore RBC sia possibile accertare:

- che il senso di orientamento del blocco, nel PdS che delimita l'inizio della tratta interessata, sia orientato per le partenze;
- che i circuiti di binario siano nello stato di libero fino al successivo PdS.

La presente prescrizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1° febbraio 2006.

Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4-10-11-36 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.


Michele Elia