



Rete Ferroviaria Italiana
03/02/2006
RFI-DTC1
A00111P1200610000208

DIREZIONE TECNICA
Il Direttore

DIREZIONE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO
TORINO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA
TORINO

Oggetto: Prescrizione concernente: "Guasto interfaccia Operatore RBC"

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra si prescrive quanto segue.

- nel caso in cui il QLv dell'Interfaccia Operatore RBC a disposizione dell'Operatore RBC risulti guasto (QL con aspetto viola o spento), mentre lo stesso QLv a disposizione del DCO risulta funzionante, le informazioni rilevabili tramite quest'ultimo debbono essere considerate in sicurezza;
- nel caso in cui entrambi i suddetti QLv risultino guasti nessun provvedimento deve essere adottato nei confronti di treni che, in tale circostanza, mantengono l'autorizzazione al movimento concessa dal Sistema.


Michele Elia

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 20.338.109.932
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581