



Rete Ferroviaria Italiana

07/02/2006

RFI-DTC\

A0011\IP\2006\0000266

DIREZIONE TECNICA

Il Direttore

DIREZIONE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO  
TORINO

DIREZIONE COMPARTIMENTALE INFRASTRUTTURA  
TORINO

Oggetto: Prescrizione concernente: "Guasto interfaccia Operatore RBC"

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n°188 impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura.

In conformità a quanto sopra si prescrive che, fino a nuovo avviso, a parziale modifica di quanto previsto al primo alinea della prescrizione A0011/P/2006/0000208, le informazioni rilevabili tramite il QLv a disposizione del DCO devono essere considerate in sicurezza solo a condizioni che il QLv dell'interfaccia operatore RBC a disposizione dell'operatore RBC non risulti guasto (QLv con aspetto viola o spento).

  
Michele Elia