

Direzione Tecnica
Il Direttore

RFI S.p.A.

Direzione Compartimentale Movimento
BOLOGNA - FIRENZE

Direzione Compartimentale Infrastruttura
BOLOGNA - FIRENZE

Direzione Movimento
SEDE

Direzione Manutenzione
SEDE

Trenitalia spa
SEDE

p.c. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza**
delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45
50123 FIRENZE

Oggetto: Prescrizione di esercizio. Funzione “verifica occupazione cdb di linea” ACCM
Posto Centrale di Bologna per la linea AV Milano - Firenze.

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il Decreto ANSF n.01/2009, emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTA l’autorizzazione dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, emanata con nota n°ANSF 03428/09 del 26/06/2009.

si prescrive in via sperimentale quanto segue, per quanto riguarda la linea AV/AC Milano – Firenze:

Pagina 1 di 2



la funzione "verifica occupazione dei cdb di linea", disciplinata al punto 5.4 dell'Istruzione per ACCM emanata con la Disposizione 10 del 26/06/2009, normalmente deve essere mantenuta nello stato inattivo.

La suddetta funzione deve essere attivata solo a seguito di sospensione della circolazione sul tratto di linea superiore alle 72 ore.

La funzione viene attivata e disattivata a cura dell'agente della manutenzione con conferma del DCO/DM.

Sull'ACCM la funzione viene disattivata/attivata mediante richiesta dalla postazione dell'AM e conferma dalla postazione ACCM del DCO.

Nelle stazioni di S. Viola, Bologna S. Ruffillo e Firenze Castello la funzione viene disattivata/attivata mediante comando dalla postazione ACC del DM/DCO.

Nel Bivio/PC Melegnano la funzione viene disattivata/attivata mediante comando dalla postazione ACC del DM di Milano Rogoredo.

Fino a nuovo avviso, quando la funzione suddetta è nello stato attivo, l'operatore RBC (DCO) per espletare gli accertamenti di cui alla lettera b) (accertamento dello stato di libero o occupato dei cdb) della prescrizione n° RF1-DTC/A001/P/2009/0002065 del 26/06/2009, deve avvalersi esclusivamente del QLv dell'Apparato Centrale Multistazione (ACCM) considerando occupato il cdb che risulti ossidato.

Le strutture interessate dovranno garantire che la presente prescrizione sia in possesso del PdC in servizio ai convogli in oggetto.

La presente prescrizione entra in vigore alle ore 00.01 del 01 luglio 2009 e dalla stessa ora e data la prescrizione RF1-DTC/A001/P/2008/0003990 del 30/09/2008 è abrogata.

Giovanni Costa