

68
Roma, 27 Aprile 1937

2/37
L.7bis/22/104224

Pertacontatti pedali idro-
elettrici

4

A TUTTI GLI UFFICI I. E. I.
ALLA SEZIONE LAVORI di
ANCONA = BARI = PALERMO
ed alla DELEGAZIONE DI C A G L I A R I

Si porta a conoscenza di tutti gli Uffici cui la presente è diretta che i pertacontatti dei pedali idroelettrici tipo Cardani sono stati modificati in modo da eliminare gli inconvenienti provocati dalle strisciamento delle mollette sulla parte in bachelite con conseguente trasporto della materia isolante sulle superfici metalliche e quindi perdita di conducibilità delle superfici stesse.

I pertacontatti modificati portano le marche EF 218^A - EB219^A e EF 249^A e sono rappresentati dai disegni 5197 - 5198 - 5199, dei quali si trasmette copia unita alla presente.

Detti pertacontatti dovranno sostituire quelli marca EF 218 - EF 219 e EF 249 ora in opera.

Oltre ai pertacontatti dovranno essere sostituite anche le mollette EF 217 con altre EF 217^A rappresentate dal disegno 5149/2 che pure si trasmette allegate alla presente.

La sostituzione dei pertacontatti e delle mollette dovrà essere effettuata a cura dei singoli Uffici i quali dovranno richiedere, coi medi d'uso, a questa Sede i materiali occorrenti per procedere alla sostituzione in parola.

Si prega di accusare ricevimento della presente circolare.

IL CAPO DEL SERVIZIO