

Roma, 10 Maggio 1942 XX

N.L.7bis/22bis/78073

4/42

~~113~~

CIRCOLARE N° 69

OGGETTO

Riparazioni segnalatori di terra tipo F.S. per impianti di segnalamento.

A TUTTI GLI UFFICI I.E.S.

ALLA DELEGAZIONE DI CAGLIARI

ALLA SEZIONE LAVORI PALERMO

ALLA DELEGAZIONE ORIENTALE DI

LUBIANA

Come è noto, nei segnalatori di terra tipo F.S. (826/687 da Volt 144 e 826/688 da Volt 12/48) sono impiegate lampade autoregolatrici per rendere stabile il regime di premagnetizzazione nei relè al variare della tensione di alimentazione.

Qualora si verificchi la bruciatura del filamento di dette lampade, che, peraltro hanno una durata media di circa 3000 ore, e quella delle lampade-spia, gli Uffici, trattandosi di apparecchi piombati, sono autorizzati ad eseguire la spiombatura, onde poter provvedere a mezzo del personale della manutenzione alla sostituzione delle lampade guaste - (cat.799-755 per le lampade autoregolatrici, e cat.799-700 per le lampade-spia). Tali lampade saranno richieste dagli Uffici interessati mediante buono di prelievo da inviarsi a questa Sede per il visto e l'inoltro al Magazzino Approvvigionamenti di Bologna.

Qualora nei segnalatori in questione si verificassero guasti diversi da quello sopracitato, si dovrà provvedere al ricambio con altro apparecchio e dare tempestiva comunicazione a questo Servizio per i provvedimenti del caso.

Si prega accusare ricevimento.

IL CAPO DEL SERVIZIO

F.to ?