

Roma, 30 - 7 - 1942/XX

N.L.7bis/22bis/127708

*Una poligrafia
Grasso - G. 10-13-42*

CIRCOLARE N. 114

13/42

OGGETTO

Manovre elettriche da deviatore tipo F.S. 1938.
Modifica protezione contatti e coperchio del controllo.

DELEGAZIONE
SEZIONE LAVORI
UFFICIO I.E.S.
p.c. DELEGAZIONE

CAGLIARI
PALERMO
TUTTI
LUBIANA

~~180~~

All. n.1.

Si è avuto occasione di constatare che i vetri posti a protezione dei contatti e sul coperchio del gruppo di controllo della cassa di manovra da deviatore tipo F.S. 1938 si sono in qualche caso rotti, e con i loro frammenti hanno ostacolato il regolare funzionamento della manovra.

Allo scopo di evitare tali inconvenienti, questo Servizio è venuto nella determinazione di sostituire il vetro marca EK.4 (Disegno 5376) a protezione dei contatti con una analoga protezione trasparente di acetilcellulosa.

Detta protezione che porterà la marca E.K.8 dovrà essere fissata secondo lo schizzo allegato e ciò allo scopo di utilizzare tutti gli altri materiali esistenti.

Analoga sostituzione deve essere fatta per i tre vetri E.K.3 (Dis. 5370) sul coperchio del gruppo controllo senza però apportare variante alcuna al dispositivo di fissaggio.

Gli Uffici in indirizzo signaleranno il fabbisogno di lastre di acetilcellulosa, marche E.K.8; E.K.9, in sostituzione dei vetri E.K.4 e E.K.3 in questione.

L.P.

Si prega di confermare.

IL CAPO DEL SERVIZIO

MODIFICA PROTEZIONE CONTATTI

Data	7-42	Varianti	I		
Dis.to			II		
Luc.to			III		
Riv.to			IV		
			V		
			VI		

a. 180

SCALA: 2:1

