

Roma, li 21-6-1952

N° L.7bis/22/2/2°/90724

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

10-52-
OGGETTO

CIRCOLARE N° 318.....

Sostituzione arresti ventola
relé schermo per segnali permanentemente luminosi tipo F.S.

UFFICIO I. E. S.

In alcuni segnali permanentemente luminosi a schermo mobile tipo F.S. in opera negli impianti, si é talvolta verificato, dopo l'occupazione del segnale, un ritardo nel ritorno dello schermo a via impedita, causato da incollamento della ventola sul tassello di cuoio applicato alla vite di arresto di fine corsa.

E' stato accertato che tale incollamento é dovuto alla formazione di una pasta adesiva fra le superfici di contatto (cuoio - ventola verniciata) a relé eccitato. L'inconveniente può essere eliminato sostituendo la superficie di arresto di cuoio con altra metallica di forma sferica.

Occorrerà pertanto provvedere alla sostituzione degli arresti attualmente in uso, con altri corrispondenti al disegno N° 5489/22bis che si allega, nei quali la pasticca di cuoio é stata sostituita da una superficie in bronzo fosforoso nichelato. Tali arresti dovranno essere costruiti e procurati da codesto Ufficio in numero di 2 per ogni relé schermo.

La sostituzione di cui sopra dovrà essere fatta a mezzo dell'officina di codesto Ufficio, "a rotazione", su tutti i relé schermo in opera recanti il numero di matricola superiore a 5000, in quanto, come é noto i relé portanti un numero di matricola inferiore al suddetto sono già muniti di superfici di arresto metalliche.

Cam/

18.

V. P. M.

R. Ricciardi

Si prega pertanto codesto Ufficio di voler affidare l'incarico di tale sostituzione ad un Capotecnico e di comunicare il nominativo a questa Sede unitamente al numero e sigla del punzone di cellaude che possiede, detta sigla e numero dovrà essere impressa su ciascun relé schermo a operazione effettuata.

X Il lavoro dovrà però essere iniziato ^{U. M. C.} ~~con~~ l'elaborazione X di un incaricato di questa Sede; si rimane pertanto in attesa di conoscere quando codesto Ufficio potrà darvi inizio allo scopo di stabilire la data per la presenza costì del detto incaricato.

IL CAPO DEL SERVIZIO
(Ramo Impianti Elettrici)