

Roma, li 10. - 3. - 1955

N° I.E. 5/1/1°R/1375/153

OGGETTO

CIRCOLARE N° 36

Impianti di sicurezza di
Assuntorie su linee a D.U.

SEZIONI I.E. TUTTE
UFFICIO STRALCIO F.S. TRIESTE
REPARTO I.E. CAGLIARI
p.c. SERVIZIO MOVIMENTO SEDE

(al n°M.111.38.G (46) del 3/2/
1955)

Alcune Sezioni periferiche hanno manifestato qualche incertezza circa i dispositivi di sicurezza da realizzare nelle Assuntorie su linee esercitate con Dirigente Unico, in particolare per quanto riguarda la disabilitazione.

In relazione ai quesiti posti, presi accordi con il Servizio Movimento, si chiarisce quanto segue.

- I) - Le vigenti disposizioni, in caso di incrocio, fanno obbligo all'Assuntore di attendere l'ordine del D.U. per disporre a via libera i segnali di protezione per l'ingresso del primo treno, e quello del Conduuttore Capo di detto treno per aprire i segnali per l'ingresso del secondo. Ritenendosi che tali disposizioni garantiscano sufficientemente che i segnali di protezione non vengano disposti contemporaneamente a via libera, non occorre che siano realizzati collegamenti di incompatibilità tra le leve di manovra dei segnali opposti, i quali creerebbero delle complicazioni per la disabilitazione delle stazioni con segnali a via libera.-

Cam/

./.

= 2 =

II) - Poiché la posizione normale degli scambi delle Assuntorie in questione é assicurata mediante la serratura centrale per linee a D.U., la cui chiave di comando é custodita in cassaforte, non occorre che le Assuntorie disabilitabili vengano munite di un'apposita chiave di disabilitazione. Infatti la eventuale interruzione del circuito microfónico del telefono e delle suonerie dei segnali durante il periodo di disabilitazione viene realizzata mediante un combinatore a maniglia indipendente dalla serratura del D.U. (circolare L.7bis/23/8°/3361/153 del 25/1/1950) e la normalità degli scambi, come già detto, é assicurata da quest'ultima.

Si prega confermare con il tagliando in calce.

IL CAPO DEL SERVIZIO

Accati

SEZIONE I.E.

..... li

N°

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

= R O M A =

Si conferma il ricevimento della circolare N° I.E.51/1°R/1375/153 del relativa agli impianti di sicurezza di Assuntorie su linee a D.U. -

IL CAPO DELLA SEZIONE I.E.