

Roma, li 31 Maggio 1961

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N° I.E.5/3/IIR/46584

CIRCOLARE N° .609. .

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I =

UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

= N O V A R A =

p.c.MAGAZZINO APPROVVIGIONAMENTI

= M I L A N O =

OGGETTO:

Lampade per segnali permanentemente luminosi.
Fornitura Ditta NITENS.



26-61

La Divisione Impianti Elettrici di Firenze ha segnalato che numerose lampade per segnali permanentemente luminosi costruite dalla Ditta Nitens non si possono montare nei relativi portalampade ed inoltre presentano il filamento distorto e non centrato rispetto alle alette ed allo zoccolo. L'impossibilità di montare le lampade nei portalampade risiede sia nel fatto che le alette sono più larghe delle feritoie nelle quali debbono passare, sia nella maggiore altezza del fondello rispetto al piano delle alette medesime.

Ciò premesso si incaricano gli impianti in indirizzo a spedire alla Divisione Impianti Elettrici di Genova - Stazione di Novi Ligure tutte le lampade fornite dalla Ditta Nitens perchè questa provveda alla necessaria revisione.

A revisione avvenuta, le lampade saranno collaudate dalla Divisione Impianti Elettrici di Genova e restituite dalla medesima agli impianti mittenti trascorsi circa 45 giorni dalla consegna delle lampade alla Ditta Nitens.

Pregasi confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

C/I