

Roma, 9 Novembre 1961

Nº I.E.5/3/III°R/90850

OGGETTO

Indicatore ottico per  
arganelli di manovra  
P.L. -

C I R C O L A R E Nº .659. .

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

= C A G L I A R I

UFFICIO COLLAUDI DEL SERVIZIO I.E.

= M I L A N O =

Come è noto gli arganelli di manovra delle barriere per P.L. a doppie file possono essere muniti di indicatore ottico di controllo della posizione delle barriere stesse.

Poichè si è avuto modo di constatare una disuniformità tra i vari impianti circa i colori attribuiti alle due posizioni estreme di manovra, è intendimento di questa Sede unificare la colorazione dei settori visibili nel modo seguente:

- colorazione rossa per barriere aperte;
- colorazione bianca per barriere chiuse.

E' necessario pertanto che ciascuna Divisione provveda a sistemare tutti gli avvisatori ottici in dotazione secondo quanto era indicato.

Inoltre le Divisioni che sono incaricate del collaudo dei materiali in discorso cureranno il rispetto delle disposizioni di cui alla presente da parte delle Ditte costruttrici.

Si attende conferma.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

v. *Lehn*