



MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Tipo 2

Roma, li 27 Giugno 1962 19

N. I.R. 5/1/I/51796

Al N. S. II. / 1° / 17. 11. 2 / 40322 del 4. 6. 1962

OGGETTO
Applicazione apparecchi di-
stansiatore dell'age disce-
sto ai deviatori inglesi dop-
pi armamento pesante.-

Allegati N. 1.-

DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI

MILANO

1762



e p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

ITALIA

Mediante la lettera succitata codesta Divisione fa presente che gli apparecchi distansiatori, da applicarsi in corrispondenza dell'age discesto nei deviatori assicurati con fermate a norma, presentano difficoltà di montaggio sui deviatori inglesi doppi, a causa dell'impedimento offerto dalla tiranteria.-

Di conseguenza, per il montaggio oltre la tiranteria, codesta Divisione propone di modificare il blocco distansiatore riducendone le dimensioni.-

A tale proposito si stima opportuno precisare che l'apparecchio distansiatore deve essere applicato oltre la tiranteria e cioè secondo la posa indicata nel note disegno 5824.-

Tuttavia, poichè nei deviatori inglesi doppi l'apertura degli aghi nel punto di applicazione del distansiatore non lascia in taluni casi margine sufficiente per l'applicazione del medesimo, si autorizzano tutte le Divisioni a ridurre le dimensioni dei blocchi P.M.9 secondo il disegno 5821/2 che si allega.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

555 Tipo-Lito F.S. Roma - Ord. 984/S-1960 (000/000) C. 70

A/A