

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

Roma, 27 LUG. 1964
N° L.SA.14/62506

O G G E T T O: Traverse in calcestruzzo
precompresso F.S.

LETTERA-CIRCOLARE

DIVISIONI LAVORI

T U T T E

Al punto 5-3 della lettera-circolare N° L.SA/14/115889 in data 30-12-1963 è prescritto, per le linee armate con traverse cementizie, un profilo di massicciata tale che il ciglio superiore disti 80 cm dal lembo interno della rotaia, anziché un metro come nei binari con traverse di legno.

Si ritiene opportuno chiarire che il nuovo profilo va attuato nei binari con massicciata di nuova formazione (ricostituzione o costruzione a nuovo) mentre, laddove la posa delle traverse cementizie avvenga su massicciata esistente ricostituita in precedenza ovviamente con il vecchio profilo, questa non dovrà essere ridotta per riportarla al nuovo profilo di prescrizione e ciò per evitare le onerose manipolazioni per l'asportazione del pietrisco superfluo. Resta inteso però che il vano centrale in asse al binario dovrà essere praticato in ogni caso in base alle quote prescritte.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
LAVORI E COSTRUZIONI

f. alladini

N.B.- Si trasmette a parte un congruo numero di copie della presente per la distribuzione a cura del Rep. 2.3 alle dipendenti unità che di mano in mano verranno interessate dello impiego delle traverse in questione.