



Roma, 26 NOV. 1966

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 832/ FH 301

OGGETTO

Revisione e trasformazione
casce di manovra F.S.46 -

Al N. del

Allegati N.

557

OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

Con riferimento alle notizie verbali fornite da codesta Officina, circa la revisione delle manovre F.S.46, aventi le casce di contegno con orecchiette di vecchio tipo, si comunica quanto segue.

Questa Sede, a suo tempo, per ovviare all'inconveniente della rottura delle orecchiette, che si verificava in esercizio nelle casce in questione, dispose con la circolare n° 28 dell'1-3-1951, di rendere solidi i due zatteroni di sostegno secondo il sistema indicato nel disegno 5755 allegato alla circolare stessa.

Tale procedura dovrà essere seguita anche ora nella posa in opera delle casce revisionate del tipo in discorso.

Per consentire l'utilizzazione delle già esistenti strutture di rinforzo degli zatteroni, si dispone che le Divisioni unitamente alle casce del tipo sopracitato, spediscono a codesta Officina anche le menzionate strutture, di guisa che, a lavoro ultimato, esse possano essere spedite alle Divisioni interessate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

ll

Luigi

981 Tipo-Lito F.S. Roma - Ord. 304/23-4-1065 - 100.000 C. 70 - 20/7 - 21

m/