



Roma, li 25/11/1967 196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 833/70716

OGGETTO

Al N. del

Applicazione scaricatori

sui circuiti ACE. - 598

Allegati N.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

Presso qualche Divisione è stata riscontrata una errata inserzione degli scaricatori posti a protezione dei vari circuiti, con la conseguente fusione delle valvole in caso di innesco degli scaricatori stessi.

Tale errore consiste nel fatto che lo scaricatore, essendo inserito a valle delle valvole rispetto al verso della scarica, consente, al suo innesco, il passaggio della corrente di scarica anche attraverso le valvole stesse.

A tale proposito si richiama l'attenzione di code-
ste Divisioni, su quanto indicato nella circolare I.E. n° 9
833/891 del 12/8/1963 circa la necessità di inserire gli sca-
ricatori, su ogni singolo circuito di campagna, in corrispon-
denza delle morsettiere di arrivo dei cavi in modo da pro-
teggere l'impianto dalle sovratensioni atmosferiche provenien-
ti dal piazzale di stazione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO