



Roma, 28 FEB. 1968

196

**SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI**

N. I.E. 832/12882

OGGETTO

Fermascambi elettrici F.S.55  
Ord. A.48/650/Min. del 20.12.60  
della Società Siliani.

Al N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Allegati N. \_\_\_\_\_

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

OFFICINA T. E.

BOLOGNA

9-68

Si porta a conoscenza che alcuni fermascambi elettrici F.S.55 di produzione Siliani, durante i tallonamenti, presentano taluni dei difetti, già contestati in precedente occasione alla Società, nonostante l'impegno assunto da essa di provvedere, per tutti i fermascambi dell'ordinazione in oggetto, a un adeguato lavoro di revisione.

Trattandosi di deficienze non ammissibili in quanto riguardano il dispositivo della perdita del controllo, si stima opportuno che tutti i fermascambi dell'ordinazione di cui si tratta, siano sottoposti a cura della Società Siliani, ad una nuova accurata revisione.

L'Officina T.E. viene pertanto incaricata di stabilire un sollecito programma per il rientro nello stabilimento di tutti i fermascambi, fermo restando che quelli già in opera devono essere sostituiti con altrettanti che si devono sollecitamente spedire alle Divisioni prelevandoli da quelli ancora presso la Società.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO *al*

7788 Tipo-Lito F.S. Roma - Ord. 688/7-10-1968 - 500.000 C. 70 - 21 x 29,7

Cam/