



MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELL'AVIAZIONE CIVILE
AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

Tipo 2 UNI

Roma, 24 DIC. 1968

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E.832/758M

OGGETTO

Revisione e trasforma-
zione casse di manovra

Allegati N.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

54-68

TUTTE

p.c. OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

Con riferimento a quanto disposto a suo tempo con la lettera circolare n° I.E.832/74301 del 26/XI/66 circa l'invio all'O.A.C. delle manovre da trasformare del tipo 46, aventi le casse di contegno con le orecchiette di vecchio tipo, si comunica quanto segue.

L'Officina A.C. di Milano è stata recentemente incaricata di effettuare il lavoro di trasformazione e revisione anche delle manovre del tipo 1942 le quali possono presentare il medesimo inconveniente alle orecchiette.

Può pertanto verificarsi il caso che a codeste Divisioni vengano inviate dall'Officina, casse di manovra trasformate, del tipo 42 o 46, aventi le orecchiette di vecchio tipo.

Ciò premesso, e tenuto conto che talune casse dei tipi di cui si tratta sono state inviate alla predetta Officina non corredate dei zatteroni di rinforzo, come previsto dalla succitata lettera circolare, si dispone che le casse stesse siano applicate ai deviatori semplici soltanto nel caso che codeste Divisioni dispongano dei citati zatteroni.

./.

lam/

3809 Tipo-Lato F.S. Roma - Ord. 877/17-16-1966 - 850.000 B. 50 - 21 x 29,7

MINISTERO DEI TRASPORTI
R. DELL'AVIAZIONE CIVILE
ALBA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE



650
Roma
24 DIC 1988

In mancanza di questi ultimi, le casse potranno essere applicate ai deviatori inglesi doppi nei quali non è prevista l'impiego di zatteroni rinforzati.

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

UFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
p.c.

82-82