

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Pedali P.40 modifi-
ficato e P.70 -

Roma, li 21/04/1970

N. I.E.832/22243

(da citare nella risposta)

Rif

del

6-70

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

TUTTE

E' stato rilevato che alcune Divisioni, continua-
no ad impiegare nei pedali P.40 modificato e P.70 il li-
quido speciale FIAT etichetta azzurra HD 70 R3 oppure
tipi di olio privi di caratteristiche specifiche.

Come noto questa Sede, dopo una serie di accura-
te prove eseguite su numerosi campioni di olio, trovò
che il più rispondente allo scopo risultava l'olio Esso
univis J43 e ne decideva quindi l'adozione dando le op-
portune disposizioni con lettera circolare I.E.832/19732
del 28-3-1968.

Ora ad evitare possibili anomalie di esercizio
causate dai pedali di cui sopra, in dipendenza del man-
cato impiego dell'olio adatto, si invitano le Divisioni,
che ancora non l'avessero fatto, ad attenersi scrupolosa-
mente a quanto espressamente detto nella lettera circola-
re sopra ricordata.

Si resta in attesa di conferma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
IMPIANTI ELETTRICI

171-140 1.1. n. Ore 104 del 2-12-1968 c. 180. n. 615-7-1970