

25 -
 25 -

DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 22 settembre 1970

N. IE.811/ 51601 /362

(da essere nella risposta)

OGGETTO Depositi di fermascambi a morsa e di distanziatori nelle stazioni.

645
 25

Rif.
 del

	DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI	<u>M I L A N O</u>
p.n.	DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI	<u>T U T T E</u>
p.c.	SERVIZIO MOVIMENTO (rif.M.112.37.5.70 del 27/7/70)	<u>S E D E</u>
p.c.	SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI (rif.L.5.11/021076 del 20.5.70)	<u>S E D E</u>

Con lettera IE.MI.21/25.8/08401 del 26 agosto u.s. codesta Divisione chiede se può essere accolta una recente richiesta avanzata dalla Consorella del Movimento circa la dislocazione dei fermascambi a morsa, in dotazione alle stazioni, in armadi o garitte posti in corrispondenza degli scambi estremi del piazzale.

Considerato che, nel corso di una recente riunione del Comitato dei Direttori Compartimentali, la proposta in discorso è stata accolta, in linea di principio, nulla osta a che codesta Divisione aderisca alla richiesta stessa e proceda, d'accordo con le Divisioni Movimento e Lavori, all'esame delle singole situazioni ed occorrenze locali.

Al riguardo dovrà comunque essere tenuto presente che:

- 1) alla costruzione dei depositi in questione è opportuno provvedere soltanto nei casi in cui il numero dei deviatori e la loro distanza dal F.V. siano di un certo rilievo;
- 2) allo scopo di contenere entro limiti accettabili il numero dei fermascambi a morsa e dei distanziatori in dotazione alle stazioni, i relativi depositi dovranno essere ubicati in posizione baricentrica rispetto al gruppo di scambi situati da ciascun lato del F.V.;
- 3) per quanto possibile dovranno essere utilizzati depositi o garitte già esistenti sul piazzale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
 IMPIANTI ELETTRICI

Wape