

FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO : Revisione relè a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti.

Roma, 16/12/1970

N. I.E.831/67549

(da citare nelle risposte)

Rif. _____

del _____

38-70

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA
BOLOGNA

p.n. DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI
T U T T E

Facendo seguito alla nota I.E.831/62902 del 5/11/69 con la quale venivano date disposizioni per l'invio alla revisione presso la Società A.M.F.-SASIB dei relè a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti per l'anno 1970, tenuto conto della situazione riepilogativa circa la revisione dei relè, qui inviata allegata alla nota Off.TE/7989/Coll. del 28/11/70 e dei quantitativi di relè ancora da revisionare, si dispone che per il prossimo anno 1971 sia osservato il seguente piano di revisione.

- Gennaio	1971	- n°	224	relè della Div.I.E. di Reggio C.
		"	112	" " " " Firenze
- Febbraio	1971	- n°	224	" " " " Torino
		"	112	" " " " Venezia
- Marzo	1971	- n°	112	" " " " Milano
		"	112	" " " " Bologna
		"	112	" " " " Bari
- Aprile	1971	- n°	224	" " " " Reggio C.
		"	112	" " " " Ancona
- Maggio	1971	- n°	112	" " " " Torino
		"	112	" " " " Genova
		"	112	" " " " Palermo
- Giugno	1971	n°	112	" " " " Milano
		"	112	" " " " Venezia
		"	112	" " " " Trieste

./.

Cam/

703

-	Luglio	1971	-	n°	112	relè	della	Div.	I.E.	di	Roma
				"	112	"	"	"	"	"	Verona
				"	112	"	"	"	"	"	Bologna
-	Agosto	1971	-	n°	112	"	"	"	"	"	Bari
				"	112	"	"	"	"	"	Napoli
				"	112	"	"	"	"	"	Genova
-	Settembre	1971	-	n°	224	"	"	"	"	"	Reggio C.
				"	112	"	"	"	"	"	Firenze
-	Ottobre	1971	-	n°	112	"	"	"	"	"	Torino
				"	112	"	"	"	"	"	Venezia
				"	112	"	"	"	"	"	Verona
-	Novembre	1971	-	n°	112	"	"	"	"	"	Firenze
				"	112	"	"	"	"	"	Ancona
				"	112	"	"	"	"	"	Trieste
-	Dicembre	1971	-	"	224	"	"	"	"	"	Reggio C.
				"	112	"	"	"	"	"	Roma

La spedizione dei relè verrà effettuata, come in precedenza, a mezzo di casse mobili nella località che verrà concordata mediante accordi diretti. Le Divisioni che riceveranno i relè revisionati devono curarne la urgente sostituzione con quelli in esercizio e provvedere immediatamente alla restituzione di questi ultimi, mediante le medesime casse mobili, allo scopo di non ritardare, data la ridotta scorta tecnica, il ciclo della revisione.

Pregasi confermare -

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

