




AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 11 NOV. 1974

Classif. I.E.5.31/ 48239

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

p.c. UFFICIO 1° I.E.

S E D E

17-74

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OFFICINA APPARATI CENTRALI

MILANO

OGGETTO: strumenti di blocco F.S.  
vecchio tipo mod. 1938.

Questa Sede, considerando che gli strumenti di blocco in oggetto sono in esercizio da notevole tempo e che danno luogo a frequenti disservizi, causati principalmente dalla rottura di parti del complesso di scatto la cui molla è sollecitata a trazione anziché a compressione, è del parere di sostituire tali vecchi strumenti con altri di modello 1946.

Pertanto, per provvedere all'approvvigionamento delle nuove apparecchiature, è necessario che codesti Uffici comunichino al più presto i seguenti dati:

- 1) - il numero degli I.B. mod.38 da sostituire;
- 2) - l'utilizzazione dei contatti delle maniglie che si desidera, tra quelle previste nell'istruzione I.S.6 Ed. 70 - tav.IX, in modo da predisporre i nuovi I.B. per l'immediata posa in opera, senza ulteriori variazioni nella composizione dei tamburi;
- 3) - la successione con cui si intende sostituire le apparecchiature di diversa composizione.

Allorquando codesti Uffici riceveranno i nuovi strumenti di blocco invieranno quelli di vecchio tipo all'Officina A.C. di Milano che utilizzerà i materiali recuperabili e verserà il resto a materia.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Cam/

444