



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

Roma, li 27 DIC. 1975

TUTTI

Classif. IE. 540 **58684**
(da citare nella risposta)

UFFICI COLLAUDI

Rif. _____

del _____
MILANO-BOLOGNA-NAPOLI

27-75

OGGETTO: Schema SAp4a (II serie)
e unità UP1bis, UP2bis

C I R C O L A R E n.
216/540/815

- all.: n.6 -

Questo Servizio ha elaborato un nuovo disegno SAp4a (II^aserie), di cui si invia in allegato una copia riproducibile, che è l'aggiornamento dello schema SAp4a in base agli schemi I $\frac{0}{16}$ inviati con circolare I.E.n.208/541 del 7/4/1975.

In particolare nel nuovo schema sono stati introdotti i segnali con controllo separato di posizione e di illuminazione, sono stati istituiti i relè mS di manovra segnali e sono stati realizzati i circuiti relativi ai relè K del B.A. a correnti codificate.

Conseguentemente sono stati rielaborati anche gli schemi delle unità di punto Up1bis e Up2bis (II^aserie) dei quali si invia in allegato una copia riproducibile.

Con le nuove unità, nel caso che per modifiche ad un apparato esistente si renda necessario trasformare una Up1 o una Up2 in una Up1bis o Up2bis, potrà essere più conveniente aggiungere alla Up1 o Up2_x esistente, una unità ad una colonna contenente il relè Vggd e realizzare le filature relative a detto relè ed al tasto Tb0, con poche modifiche alle filature esistenti.



Si fa inoltre notare che nello schema 6 dello SAp4a (II^a serie), relativo ai relè ripetuti dei relè principali di controllo segnali, sono stati inseriti, sull'alimentazione dei relè SBI (r) ed SBII (n), rispettivamente i contatti alti dei relè principali CSBI (rog) e CSBII (nog) per controllare la regolare posizione del commutatore b del relè schermo.

Si coglie pertanto l'occasione per invitare gli Uffici in indirizzo a voler apportare l'analoga modifica anche sullo schema 1bis del disegno I $\frac{0}{16}$ 110 d, inviato con la già citata circolare IE n.208/541 del 7/4/1975, come indicato nello schema che pure si unisce.

Pregasi confermare il ricevimento della presente circolare.

d'ordine del

Direttore del Servizio

STRALCIO

I $\frac{0}{16}$ d

1 bis

838

