



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



6-76

DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 2 APR 1976  
I.E.5.31/ 15623

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

OGGETTO: Pedali Silec mod. 1959  
trasformati in mod. 1969.

L'Officina Apparati Centrali di Milano ha già iniziato da alcuni mesi la consegna dei pedali Silec trasformati in modello 1969 montando bracci di comando forniti dalla Società Silec, come particolari di ricambio, di lunghezza maggiore di 10 mm rispetto ai corrispondenti bracci dei pedali nuovi dello stesso tipo.

Poichè qualche Ufficio ha segnalato alcune difficoltà di montaggio derivanti da tale maggiore lunghezza, si informa che la predetta Società, interpellata al riguardo, ha precisato che i bracci più lunghi debbono essere riportati alla giusta quota mediante operazione di taglio della parte eccedente, che può essere effettuata sul pedale assiemato, anche presso le rispettive officine compartimentali.

Detta giusta quota corrisponde alla distanza di  $177 \pm 1$  mm fra l'estremità del braccio e l'asse della prima fila di fori di fissaggio della scatola di contegno del pedale medesimo.

Pregasi confermare.

D'ordine del  
Direttore del Servizio I.E.  
IL CAPO DELL'UFFICIO 5°