



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 14 GIU. 1975

Classif. I.E.5.32/DP/26959
(da citare nella risposta)

Rif.

del

UFFICIO IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

11-76

OGGETTO: Cuneo in legno per
ago discosto.

Di recente si è constatato che in molti casi risulta impossibile applicare il cuneo distanziatore per l'ago discosto, disegno 5859, sul cuscinetto dei deviatori.

Tale impossibilità trae origine dal fatto che lo spessore della suola dei cuscinetti è in alcuni casi maggiore rispetto ai 12 mm previsti nei relativi disegni costruttivi.

E' pertanto opportuno provvedere all'effettuazione di un controllo su tutti i deviatori interessati, e dove necessario, chiedere agli Uffici Lavori Compartimentali la sostituzione del cuscinetto non a disegno, con altro avente lo spessore della suola idoneo per una corretta applicazione del cuneo.

Pregasi confermare.

D'ordine del
Direttore del Servizio I.E.
IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Cam/