



UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 11-3-/977 I.E. 5.42/10073

TUTTI

Oggetto: impianti di rilevamento e segnalazione della temperatura delle boccole dei rotabili ferroviari.

-alleg.: n. 1

Si fa seguito alla lettera I.E. 5.42/50722 dell'11 novembre 1975, relativa agli impianti in oggetto, allo scopo di introdurre, alla luce dell'esperienza acquisita in diversi anni di esercizio, alcune modifiche in merito alla organizzazione del personale che dovrà occuparsi per l'avvenire della loro manutenzione, regolazione e messa a punto.

Come è noto, finora l'esercizio di questi impienti è stato affidato alla sezione 4[^] (TT) di codesti Uffici.

I risultati non proprio brillanti conseguiti a tutt'oggi nel loro funzionamento, evidenziati nel prospetto che si allega, inviatò a questa Sede dal Servizio Materiale e Trazione, fanno ritenere che il personale, benchè molto preparato, manchi negli interventi della necessaria immediatezza.

Con le creszione dei nuclei intercompertimentali di cui slla circolare richiemate, formati con personele T.T., era intendimento di questa Sede, in analogia a quento fatto presso eltre Aziende ferroviarie che impiegano identiche apparecchiature, formare dei gruppi specializzati in grado di operare con efficacie su tutti gli impianti di una data zone territoriale.

Le riserve avanzate de qualche Ufficio su tali nuclei e soprattutto le difficoltà di intervenire sulle apparecchiature lungo linea, fuori compartimento, con i mezzi che le zone dovrebbero mettere a disposizione, hanno indotto questa Sede a ritornare sull'argomento. Si dispone pertanto che, per il futuro, gli impianti dovranno essere dati in consegna alle zone IS territorialmente competenti, alle quali è affidato: il controllo del loro regolare funzionamento, l'effettuazione di piccole operazioni di manutenzione (quali sostituzione fusibili, lampade ecc.) nonchè il primo intervento in caso di guasti.

Le operazioni di manutenzione straordinaria, regolazione periodica e messa a punto dovranno essere invece svolte da apposito personale, del "Reparto Compartimentale I.S." di ciascun Ufficio.

Per quegli impianti le cui apparecchiature sono dislocate su due Compartimenti le operazioni di regolazione, messa a punto e manutenzione straordinaria dovranno essere normalmente curate dall'Ufficio nel cui ambito ricade il complesso di stazione, comprendente i gruppi di registrazione e allarme; sarà tuttavia questa Sede a decidere, di volta in volta, sull'Ufficio che dovrà averli in carico.

Per tali impianti la zona I.E. nel cui ambito ricade il solo complesso di campagna, comprendente le apparecchiature destinate a rilevare, elaborare e trasmettere le informazioni relative allo stato termico delle boccole, deve informare di eventuali irregolarità riscontrate la corrispondente zona nel cui ambito ricade il complesso di stazione.

Gli Uffici interessati dovranno pertanto provvedere a quanto necessario per attuare la nuova organizzazione, in modo che questa possa iniziare ad operare entro il corrente anno.

Con la presente si dispone inoltre, presso il Rep. Comp. IS di Napoli e quello di Bologna, l'istituzione dei depositi generali dei materiali di scorta degli impianti costruiti, rispettivamente, dalla Servo Corporation of America e Compagnie de Signaux. Presso i suddetti Reparti affluiranno tutti i componenti che verranno acquistati o fatti acquistare da questa Sede, con forniture di una certa consistenza, presso le ditte fornitrici degli impianti.

A questo proposito i due Reperti sopracitati faranno pervenire ogni anno, nel mese di settembre, un elenco complessivo dei materiali, non reperibili sul mercato italiano, necessari per gli impianti del proprio Ufficio e di altri, i quali dovranno perciò far pervenire ad essi, in anticipo, la relativa richiesta.

Cisscun Ufficio dovrà provvedere per proprio conto sll'acquisto dei materiali necessari facilmente reperibili sul mercato nazionale, ma in caso di bisogno potrà anche rivolgersi alRep.Comp.IS di Napoli per gli impianti SERVO e a quello di Bologna per gli

Ai suddetti Reparti inoltre, gli Uffici potranno rivolgersi nel caso avessero bisogno di un siuto per gli interventi particolarmente complessi.

impianti CSEE.

Si prega confermare il ricevimento della presente.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

	60 ALLEGATO: lett. IE 5.42/10073, 11-Ш-27					
نتم	JOALITA:	giorni disattiv	Anno	INTERVENTI POSITIVI	INTERVENTI NON DOVUTI	INTERVENTI- MANCATT
SUD WARD NORD SUD	S.BENEDETTO V.S. (da giugno 69) (Servo Corp.)		1971 1972 1973 1974 1975 1976	8 - 3 1 1 3	3 1 2 1 1 1	9 1 2 3
	LATINA (da febbraio 71) (Servo Corp.)	15 2 48 14	1972 1973 1974 1975 1976	11 19 10 6 7	8 11 5 -	10 12 6 5
	i		1972 1973 1974 1975 1976	24 11 14 6 2	3 1 - - 1	10 5 2 1 3
	MINTURNO (da febbraio 71) (Servo Corp.) NA		1972 1973 1974 1975 }1976	6 8 1 7 1.	4 - - - 2	
	LATINA (da febbraio 71) (Servo Corp.) Fuori Servizio dal 17 marzo 1975 RO	17 290	1972 1973 1974 1975	42 28 10 -	17 10 -	.18 21 11
	VERMIO (da giugno 69) (Servo Corp.)	12	1971 1972 1973 1974 1975	9 8 6 3 - 2	18 6 - 2 -	4 4 3 1 2
	PIACENZA (da febbraio 71) (C.S.E.E.) Fuori servizio da agosto 1975 Bo	:	1972 1973 1974 1975	1 12 8 2	6 3 - 1	5 6

TOTALI: