



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 24 NOV 1977

I.E.533/DP 50947

UFFICI I.E. COMPARTIMENTALI

T U T T I

p.c. UFFICIO I.E. 7°

S E D E

Oggetto: Deviatori telecomandati.

Allegati n° 3

Si informano gli Uffici in indirizzo che a partire dal mese di gennaio 1978 saranno disponibili presso il magazzino Approvvigionamenti di Bologna e potranno essere richiesti nei modi d'uso i seguenti apparecchi:

- Dischetto indicativo per casse di manovra F.S.P.64 ed F.S.P.75 catg. 831/417;
- Dispositivo per la manovra a mano delle casse di manovra F.S. L.63 catg.831/260 posa destra e catg.831/261 posa sinistra;
- Dispositivo come sopra per casse F.S.P.64 catg.831/429 posa destra e catg.831/430 posa sinistra;
- Dispositivo come sopra per casse F.S.P.75 catg.831/425 posa destra e catg.831/426 posa sinistra.

Inoltre presso i magazzini Approvvigionamenti sono disponibili le casse di manovra elettriche F.S.L.63 catg.831/235 posa destra e 831/236 posa sinistra predisposte per l'applicazione del dischetto indicativo.

Sono pure disponibili i dischetti indicativi per le casse di manovre elettriche FS.L.63 catg.831/243.

Si unisce copia delle circolari n°259 del 7.8.1958 e n°448 del 29.3.1960, con le quali a suo tempo si impartivano disposizioni in merito alla sostituzione dello zatterone speciale da utilizzare, disegno 5830 che si allega.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 7/8/1958
n° I.E.5/3/IRep./51097

CIRCOLARE N° 259.

OGGETTO:

A TUTTE LE DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

Manovre elettriche da deviatore munite di dischette indicative.

.....

A cura di questa Sede, nelle manovre elettriche da deviatore tipo F.S.1946 di recente fornitura, è stata introdotta una modifica al catenaccio longitudinale allo scopo di potere applicare, in caso di necessità, il dischette indicative direttamente alla cassa.

Così procedendo l'indicazione del dischette stesso è garantita dal fatto che esso viene comandato nel momento in cui il catenaccio longitudinale compie la fermascambiatura.

Ciò premesso, si precisa che per la posa in opera di queste manovre, occorre sostituire l'attuale zatterone con un altro indicato nel disegno allegato.-

Lo zatterone da sostituire è quello che viene a trovarsi dalla parte dei tiranti di controllo.-

Le Divisioni interessate in caso di necessità, sono pertanto invitate a volere provvedere con i propri mezzi all'adattamento del nuovo zatterone.-

Si prega confermare col talloncino in calce.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
[Signature]

N°.....

AL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Ufficio 5°

= R O M A =

Si accusa ricevuta della Circolare n° I.E.5/3/I/Rep/.....
.....riguardante la manovre predisposte per ricevere il dischette indicative.-

IL CAPO DELLA DIVISIONE



MINISTERO DEI TRASPORTI
FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE

UNICA COPIA

Roma, 11. 12. 1958

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. 5/3/1507/121752

OGGETTO

Al N. _____

Manovre elettriche da deviatore munite di dischetto indicativo luminoso.

Allegati N. 1 - Disegno n° 5830..

CIRCOLARE N° 448...

A TUTTE LE DIVISIONI I.E.

p.c. UFFICIO COSTRUZIONI ELETTRICHE

- NOVARA -

p.c. RIPARTO IMPIANTI ELETTRICI

- CAGLIARI -

A seguito della circolare n° 299/IR.5/3/Rep./51097 del 7/8/1958 con la quale si comunicava la variante da apportare ad uno dei due satteroni, occorrenti per il fissaggio al deviatore di quelle casse di manovra tipo F.S. 1946, predisposti per il comando diretto del dischetto indicativo, si invia il nuovo disegno di detto satterone, disegno che sostituisce quello precedentemente inviato.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

MINISTERO DEI TRASPORTI		Zatterone speciale per manovre tipo F.S. 46 munite di dischetto indicativo	5830
7-58	3-60	Variato dischetto da 90 a 120 mm per poter applicare dischetto illuminato	
	4/76	AGGIUNTA NOTA	

MATERIALE: Acciaio Aq 42 UNI 743 Scala 1:10

N.B. VEDI CIRCOLARE IE N° 448 DEL 29/3/60

