

9-81

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 18-3-1981

IE.5311/11924

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

T U T T I

Oggetto: contropiastre per dispositivi elettronici. p.c.U.R.P.I.S. - BOLOGNA

p.c.UFFICIO 7° - S E D E

All.: n°1 disegno

Si porta a conoscenza di codesti Uffici che si è ritenuto opportuno razionalizzare il disegno della contropiastra di alcuni apparecchi elettronici appresso specificati, sostituendolo con quello della contropiastra del relè FS.58 (a parte beninteso l'introduzione dei previsti agganci per il codice e delle spine, come numero, posizione e colore).

Il disegno allegato riporta i quattro tipi di piastre e contropiastre attualmente previsti per i dispositivi elettronici e cioè:

- a) Lampeggiatore statico per ripetizioni luminose cat.825/443 e relativa contropiastra cat.825/170;
- b) Lampeggiatore statico per segnali e P.L. cat.825/440 e relativa contropiastra cat.825/169;
- c) Dispositivo statico per c.d.b. 50 Hz cat.825/420 e relativa contropiastra cat.825/139;
- d) Dispositivi statici per ritardare alla eccitazione o alla diseccitazione relè FS.1958 a c.c.-

Con riferimento a questi ultimi, fino ad oggi si sono utilizzati i seguenti tipi di apparecchi e contropiastre:

Dispositivo statico per ritardare alla eccitazione per tempi da 0 a 20 sec.-cat.825/427	relative contropiastre-cat.825/172
Idem per tempi da 20 a 300 sec. " " 428	" " 173
Dispositivo statico per ritardare alla diseccitazione per tempi da 0 a 20 sec." " 429	" " 174
Idem per tempi da 20 a 300 sec. " " 430	" " 175

./.



Per il futuro gli apparecchi e le contropiastre saranno unificati in due soli tipi:

Dispositivo di ritardo alla eccitazione per tempi 2-998 sec. cat.825/643      relativa contropiastra cat. 825/142

Dispositivo di ritardo alla diseccitazione per tempi 1-999 sec;-cat.825/644      relativa contropiastra cat. 825/143

Premesso che le nuove contropiastre, derivate da quella del relè FS.58 a c.c. e riportate nel disegno allegato, sono in fase di acquisto e quindi potranno essere quanto prima richieste nei modi d'uso, si fa notare che, qualora codesti Uffici dovessero restare sprovvisti di alcune di esse, è sempre possibile approntare i tipi mancanti con la semplice e corretta inserzione e degli agganci di codice e delle spine nelle rispettive sedi.

Pregasi confermare.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°  
*[Signature]*