

3/84



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma, 17 GEN. 1984

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

UFFICIO C.LE 7° I.E.

TUTTI
SEDE

Classif.

I.E.5.211/887/

(da citare nella risposta)

1709

p.c.

OFFICINA T.E.

BOLOGNA

Rif.

p.n.

OFFICINA A.C.

MILANO

del

OGGETTO: revisione relè a c.a.
a disco contatti 4/4/
cat.825/prog.412. -

Come noto è in corso di organizzazione presso l'OAC di Milano e l'OTE di Bologna la revisione dei relè a corrente alternata a disco tipo 4/6 contatti cat.825/418-413 e 4/4 contatti ad ingombro ridotto cat.825/415.

Per quanto riguarda i relè del tipo 4/4 contatti cat. 825/412, costruiti dal 1964 al 1970 e già revisionati più volte, non si ritiene tecnicamente ed economicamente opportuno procedere alla loro revisione anche perchè, non essendo intercambiabili con i relè del tipo 4/6 contatti, occorrerebbe impiegarli solo in determinati impianti.

Pertanto si dispone che tutti i relè 4/4 contatti tolti d'opera perchè non più rispondenti alle caratteristiche elettriche siano versati a materia nei modi d'uso e sostituiti con altri relè dello stesso tipo recuperati da impianti in corso di rifacimento o, in mancanza di questi, con relè 4/6 contatti.

Si prega di confermare.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°