



AUTONOMA FERROVIE

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

del

28 FEB. 1984 Roma.

IE.5.211/885/ 12956 7112da citare nella risposta)

Rif.

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

UNITA 'SPECIALI

TUTLI TUTTE

OFFICINA TE

BOLOGNA

OGGETTO: riparazione dispositivi di ritardo per relè FS.58

cat/prog. 825/427-428-429-430

L'Officina TE di Bologna ha completato l'attrezzatura per la riparazione dei dispositivi elettronici per ritardare l'eccitazione e la diseccitazione dei relè FS.58 cat/prog. 825/ /427-428-429-430.

Pertanto dal ricevimento della presente circolare i dispositivi da riparare dovranno essere inviati alla Officina TE di Bologna e non più alla ditta SILIANI di Firenze.

Per quanto concerne i dispositivi di nuovo tipo (DRED) cat/prog.825/643 e 644 le riparazioni saranno eseguite per il momento ancora dalla ditta SAB-Siliani di Firenze secondo le modalità previste con nota IE 5.211/18331 del 16/4/1983.

Si prega di confermare.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO