

FERROVIE DELLO STATO	CIRCOLARE tipo di pubblicazione	I.E. sigla	356 prog.	841 argom.
SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI	IE.521 unità emittente	10/8/1984 data		

Vieto, ai sensi della Circolare n.P.OM.1.3/609 del 9 gennaio 1980.

IL CAPO DELL'UFFICIO

De Boni

27/84

Oggetto : fermascambio a due chiavi con controllo elettrico di efficienza per posa sinistra su arm.50.

Si è verificato in alcuni impianti che la posa sinistra del fermascambio F.S.44 a due chiavi con c.e.f. (cat.824/542) su armamento 50 costringeva ad arretrare la foratura del supporto per evitare che la sagoma del fermascambio interferisse con quella del cuscinetto del deviatore.

Poichè tale arretramento rende meno corretto il funzionamento del tirantino d'unione tra staffa ed ago discosto, è stato realizzato ed è in corso di approvvigionamento un nuovo tipo di fermascambio e relativa staffa, specifico per questa posa (sinistra) e questo armamento (50). Con i nuovi ingombri la foratura è la stessa della posa destra.

I fermascambi del nuovo tipo possono essere richiesti nei modi d'uso con i seguenti progressivi:

DISTRIBUZIONE - La presente deve essere distribuita alle Unità e Gruppi di personale qui indicati. Tutte le Unità destinatarie del Servizio Impianti Elettrici hanno l'obbligo di curare la conservazione della Circolare fra le documentazioni di carattere permanente.				
UNITA' DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI			ALTRE UNITA'	
UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE	GRUPPI DI PERSONALE	UNITA' DELLA SEDE CENTRALE	UNITA' PERIFERICHE
Uff. 5° Uff. 7° Uff. Prog. IS Uff. Coll. MI Div.Rev.Prog. IS Off. TE BO	Uff. Compartimentali Div. Tecniche, EL Sez. IS, EL, Compart. Rep. IS, EL, Compart. Zone IS, UNIF.	Dirigenti Direttivi Capi Reparto Capi Zona	U.S. 1° U.S. 2° U.S. 3° U.S. 4° U.S. 5°	

- 831/106 - Fermascambio a due chiavi coniugate con c.e.f.
tipo 84-S per posa sinistra su armamento 50
 - 831/107 - Fermascambio a due chiavi indipendenti con c.e.f.
tipo 84-S per posa sinistra su armamento 50
 - 831/108 - Staffa tallonabile per fermascambio 84-S
 - 831/109 - " intallonabile per fermascambio 84-S.
- Si resta in attesa di conferma.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Fiori', written in a cursive style.