

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, - 9 OTT. 1984

UFFICI IMPIANTI ELETTRICI

Classif. IE.51/ 56 12 6 -  
(da citare nella risposta)

TUTTI

Rif. ....

del

38/84


Oggetto: Vigilanza igienico-sanitaria.

All.: n° 1

Si trasmette in allegato la nota San.4.1/R1/2-35336, che richiama l'attenzione sulla necessità di adottare opportuni accorgimenti per evitare l'ingresso di roditori o altri animali nei locali di lavoro e sull'inquinamento acustico provocato da apparecchiature elettriche.

Si invitano codeste Sedi a tenere in debito conto, in occasione dell'esecuzione di nuovi impianti, quanto segnalato nella nota citata.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
IMPIANTI ELETTRICI



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE GENERALE

Servizio Sanitario

Unità 290984/ 35336

Classif. San. 4.1/1/1/1  
(da citare nella risposta)

Rif. \_\_\_\_\_

del \_\_\_\_\_

UNITA' SPECIALI  
T U T T E  
 SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI  
S E D E  
 SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI  
S E D E  
 SERVIZIO MOVIMENTO  
S E D E  
 p.c. DIREZIONE GENERALE  
S E D E

OGGETTO: cunicoli dei cavi di  
 stazione - Rumore apparecchiature elettriche di stazione.

Nel corso dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria nel settore delle stazioni svolta da questo Servizio, i due seguenti problemi sono di frequente segnalazione e/o riscontro:

- 1) - Il rumore derivante dalle apparecchiature elettriche (armadi relè ecc.) connesse con il funzionamento degli apparati del movimento;
- 2) - La possibile presenza di cattivo odore negli ambienti di lavoro delle stazioni, generalmente la sala dirigenti movimento, associata anche alla invasione da parte di topi, rettili ed altri animali, proveniente dai cunicoli dei cavi per l'assenza di una loro netta ed efficace separazione dagli ambienti di lavoro presenziati. (La più recente segnalazione è stata l'uscita dal banco ACEI di biscie).

Riguardo al rumore, sotto il profilo igienico, esso non eccede generalmente i V.L.E. ammessi per una giornata lavorativa dalla normativa ENPI a cui questo Servizio fa riferimento per cui non si pongono problemi di rischio per i lavoratori, tuttavia per il tipo di rumore in questione, un sordo ronzio, e per la sua continuità, in un ambiente in cui non esistono altre fonti di inquinamento sonoro, se non il passaggio dei treni, è ammissibile che possa risultare fastidioso per gli esposti.

Per entrambi i problemi sopra citati molte sono le lamentele e le richieste di intervento da parte del personale delle stazioni a questa Sede.

Quanto sopra si è ritenuto di dover portare a conoscenza dei Servizi in indirizzo per la ricerca ed applicazione delle possibili soluzioni migliorative e delle Unità Speciali perchè ne tengano il dovuto conto nella progettazione delle nuove stazioni in modo che in esse non abbiano a verificarsi gli stessi inconvenienti.

*[Handwritten signature]*  
 SA/GM/2275

FERROVIE DELLO STATO  
 DIREZIONE GENERALE  
 57844 - 3.10.84  
 SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
*[Handwritten signature]*