

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO I.E.

Roma, 30 APR. 1985

UFFICI I.E. COMP.LI

Classif. IE.52 12442 -
(da citare nella risposta)TUTTI

Rif.

UNITA' SPECIALI

del

TUTTE

6-85

OGGETTO: disposizione dei morsetti delle contropiastre cat.825/142 e 825/143 relative rispettivamente ai dispositivi di ritardo alla eccitazione cat.825/643 e alla diseccitazione cat.825/644. -

All.: n°1

A parziale variante di quanto a suo tempo comunicato, si trasmette la tavola riepilogativa della disposizione dei morsetti di alimentazione e di uscita dei dispositivi di ritardo all'eccitazione cat.825/643 e alla diseccitazione cat.825/644, da allegare alle circolari n.297/888 e 298/888 del 20/8/1982.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°

Contropiastra per dispositivi di ritardo
alla eccitazione categ. 825-142

Disposizione dei morsetti

Morsetto 31 positivo tensione comando



- u 32 negativo u
- u 34 (o 35) positivo u uscita rele' F.S.
- u 36 (o 37) negativo u u u

Contropiastra per dispositivi di ritard.
do alla diseccitazione categ. 825-143

Disposizione dei morsetti

Morsetto 31 positivo tensione permanente

- u 32 negativo u
- u 34 (o 35) positivo u uscita rele' F.S.
- u 36 (o 37) negativo u u u
- u 39 positivo u di comando
- u 30 negativo u u



TRV2 allegato alle circolari n° 297/888 e 298/888 del 20-8-1982

Bohner