



N° 8



materie corrosive

N° 9



materie e oggetti pericolosi diversi

**Marchio per le materie trasportate a caldo.**


I carri-cisterna, contenitori-cisterna, cisterne mobili, carri o grandi contenitori speciali, e carri o grandi contenitori specialmente attrezzati, per i quali è richiesto un marchio per le materie trasportate a caldo, devono portare su ogni fiancata nel caso di carri, e sui quattro lati nel caso di grandi contenitori, contenitori-cisterna e cisterne mobili, un marchio di forma triangolare, i cui lati misurano almeno 250 mm, di colore rosso come di seguito indicato:





**Segnale di attenzione relativo ai carri e ai contenitori che hanno subito un trattamento di fumigazione.**

Un segnale di attenzione, conforme alla figura in basso, deve essere messo su ogni carro o contenitore che ha subito un trattamento di fumigazione, in una posizione tale da poter essere facilmente visibile dalle persone che tentano di entrare all'interno del carro o del contenitore.

<p><b>PERICOLO</b></p> 
<p>QUESTO MEZZO E' SOTTO FUMIGAZIONE AL (nome del fumigante*) DOPO IL (data* ) (ora* )</p>
<p><b>VIETATO ENTRARE</b></p>

\* inserire la dichiarazione necessaria

**Il comma 2 è così modificato:**

**2. Restrizioni di manovra.**

Per le manovre a spinta e a gravità vale quanto stabilito negli articoli 23 e 24 della presente Istruzione.

**Il comma 3 è così modificato:**

**3. Distanziamento.**

Ogni carro, contenente materie o oggetti della classe 1, recante etichette di pericolo conformi ai modelli n. 1, 1.5 o 1.6, nonché i carri sui quali sono caricati grandi contenitori che recano tali etichette, devono essere separati, mediante due carri protettori a 2 assi o un carro protettore a 4 assi o più, dai carri recanti etichette di pericolo conformi ai modelli n. 2.1, 3,

