

**Trenitalia**

Direzione Ingegneria, Sicurezza e  
Qualità di Sistema  
Firenze

Direzioni Compartimentali Movimento  
Tutte

Direzioni Compartimentali Infrastruttura  
Tutte

p.c. Direzione Commerciale  
Roma

p.c. Direzione Movimento  
Roma

p.c. Direzione manutenzione  
Roma

p.c. Direzione Tecnica  
Roma

**Oggetto: Massima massa rimorchiata delle locomotive E 655.**

A questa Sede continuano a giungere segnalazioni di frequenti inconvenienti di esercizio dovuti a richiesta di locomotiva di rinforzo riconducibile a difficoltà di trazione della locomotiva in oggetto dovuti a continui slittamenti.

I casi di continui slittamenti delle locomotive in questione sono stati causa anche di danneggiamento ai piani di rotolamento alle rotaie per notevoli estese, tali da renderne necessaria la sostituzione.

Pertanto in seguito ai riscontri anzidetti, questa Sede dispone che i valori della massima massa rimorchiata da utilizzare in esercizio per le locomotive E 655, vengano diminuiti del 10%, rispetto ai valori attualmente riportati nei Quadri 9 dei Fascicoli Linea.

Tali nuovi valori dovranno essere adottati dal ricevimento della presente comunicazione e i ritorni di esercizio saranno monitorati da questa Sede per consentirne le valutazioni del caso.

Si coglie l'occasione per segnalare l'esigenza di assicurare la piena efficienza dei dispositivi che concorrono ad ottimizzare l'impiego dello sforzo di trazione sviluppato dalla locomotiva.

L'impresa ferroviaria resta incaricata di comunicare al proprio personale il presente provvedimento.

Francesco Favo

