

Direzione Tecnica
Il Direttore

Trenitalia SpA

Sede

**Direzione Compartimentali
Movimento**

Milano - Bologna

p.c. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie**
Via Luigi Alemanni n° 4
50123 Firenze

Oggetto: Prescrizione. Linea AC/AV Bologna/Milano. Interventi dell'Allarme RTB con arresto del treno in corrispondenza del segnale di protezione del Bivio/PC Melegnano (segnale di confine in uscita dalla linea AV/AC).

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell'art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;
VISTA la nota ANSF 01069/08 del 22/09/2008 dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

Si prescrive che, ad integrazione dell'Allegato XIV quater e XV bis dell'IPCL di cui alla Disposizione n° 28 del 22/09/2008, il PdC deve rispettare quanto di seguito indicato.

Ripresa della marcia a seguito di arresto per Allarme RTB al segnale di protezione del Bivio/PC Melegnano (segnale di confine in uscita dalla linea AV/AC)

A seguito di arresto del treno in prossimità del segnale di protezione del Bivio/PC Melegnano (segnale di confine in uscita dalla linea AV/AC) per intervento dell'Allarme RTB, il sistema, a seguito della attivazione del pulsante Start da parte del PdC al termine della procedura di Fine Missione/Inizio Missione, richiede il riconoscimento del Modo Staff Responsible. In tale evenienza il PdC, prima di riconoscere il Modo Staff Responsible per la ripresa della marcia, deve ricevere dal DCO l'Autorizzazione al Movimento con apposita



Prescrizione fino al predetto segnale. Il PdC deve, comunque, rispettare le indicazioni di tale segnale e, nel caso sia a via impedita, ricevere specifica prescrizione per il suo superamento dal DM di Rogoredo.

Giovanni Costa