

Direzione Tecnica
Il Direttore

**Direzione Compartmentale
Movimento**

BOLOGNA

**Direzione Compartmentale
Infrastrutture**

BOLOGNA

Direzione Movimento

SEDE

Direzione Manutenzione

SEDE

p.c. **Agenzia Nazionale per la Sicurezza
delle Ferrovie**

Via Luigi Alamanni n° 4
50123 FIRENZE

Oggetto: Prescrizione. Disposizione n° 27/08 – “Istruzione per la gestione dell’interfaccia operatore RBC della linea AV/AC Milano - Bologna attrezzata con ERTMS/ETCS L2”. Abrogazione Prescrizione 3856 del 22/09/08

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS.

VISTO il decreto n. 01/2008 del 9 dicembre 2008 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

VISTO l’adeguamento del sistema alla Specifica Generale del sistema di segnalamento della linea AV/AC Milano-Bologna RFI TC PATC SR AV01 DD0 B del 15/03/08 risultante dal verbale di verifica tecnica della CVT-SDT del 20/11/2008.

Pagina 1 di 2



Si comunica che dalle ore 00,01 del 14/12/08 la Prescrizione n° 3856 del 22/09/08 è abrogata.

Giovanni Costa