

Direzione Tecnica

il Direttore

COER
TORINO - MILANO

DIREZIONE TERRITORIALE
PRODUZIONE
TORINO - MILANO

DIREZIONE COMMERCIALE ED
ESERCIZIO RETE
SEDE

DIREZIONE PRODUZIONE
SEDE

TRENITALIA S.p.A.
ROMA

p.c. **AGENZIA NAZIONALE PER LA**
SICUREZZA DELLE FERROVIE
Piazza della Stazione n° 45
50123 **FIRENZE**

Oggetto: Prescrizione di esercizio – Particolarità d’impianto della linea AV/AC
Torino - Milano

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162 “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto dirigenziale n. 2043 del 10 giugno 2008, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ratifica il verbale n. 1 del 10 giugno 2008 redatto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione del 21 maggio 2008 stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia e Gruppo FS;

VISTO il decreto ANSF n. 01/2009 del 6 aprile 2009 emanato dal Direttore dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, concernente le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria;

VISTO il Decreto dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n° 08/2009 del 28/08/2009;

VISTO il Decreto dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie n° 11/2009 del 04/11/2009;

Pagina 1 di 2

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Euro 32.591.275.131,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300



Si prescrive quanto segue.

Gli impianti di seguito indicati della linea AV/AC Torino - Milano presentano le particolarità, di seguito specificate.

1 Sistema ERTMS/ETCS L2

Non sono attivate le seguenti funzioni:

- Shunting
- Reversing

2 Apparatı (NVP)

2.1 Regime di esercizio

Non è ammessa l'istituzione del regime TP/EDCO pure se tale funzione non è attualmente inibita dall'apparato.

2.2 Movimenti di manovra

Ogni qualvolta in cui deve essere autorizzata una manovra in ambito PdS, devono essere osservate le norme di cui alle DET art.15 comma 3, anche nel caso in cui la manovra stessa non superari il picchetto limite delle manovre.

La presente prescrizione entra in vigore dalle ore 00.01 del 06 novembre 2009 e dalla stessa ora e data è abrogata la prescrizione RFI-DTC\A0011\P\2006\000194 del 03/02/2006.

Giovanni Costa