

MINISTERO DEI TRASPORTI  
FERROVIE DELLO STATO  
DIREZIONE GENERALE

Roma, 28/11/58

Nº I.E.5/2/89695

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO :

Segnale basso tipo F.S.

All. Nº 2

13-56

CIRCOLARE Nº 225

SEZIONI IMPIANTI ELETTRICI

= T U T T E =

I segnali bassi per manovre, comunemente chiamati "marmotte", del tipo F.S. vengono forniti con tamburi di marca "R," per controllare le posizioni normali di via impedita e rovescia di via libera del segnale stesso.

Negli schemi elettrici della Serie S.Se trasmessi a codeste Sezioni con la lettera N.I.E.5/2/3/57334 del 30-7-1954 è previsto però di controllare, limitatamente ai casi di stazioni più importanti, la sola posizione di via impedita ed è stato indicato l'impiego del tamburo di marca "N," (Dis. 5117) -

Poiché non risulta possibile sostituire semplicemente l'esistente tamburo "R," con l'"N," in quanto il calettamento di questo tamburo sull'albero risulta spostato di 90°, questo Servizio ha fatto costruire nuovi idonei alberi porta-tamburi (Vedi Dis. 5659/58 marca ER.332), in modo che, cambiando contemporaneamente sui segnali in oggetto il tamburo e l'albero porta-tamburo, si potrà realizzare lo schema S.Se 1 senza introdurre complicazioni di carattere elettrico.

Codeste Sezioni quindi per i nuovi impianti faranno richiesta nei modi d'uso di questi porta-tamburi (che rimarranno senza voce di categoria in quanto i segnali di prossima fornitura ne saranno già dotati) e dei tamburi di marca "N,".

IL CAPO DEL SERVIZIO

Quarati

Cam/

