

Roma, li 11 Maggio 1959

n° I.E.5/1/1°R/28542

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

12  
59  
\*\*\*\*\*  
OGGETTO :

Statistica meccanografica anormalità impianti di segnalamento e sicurezza.-

= T U T T E =

REPARTO IMPIANTI ELETTRICI

12-59  
\*\*\*\*\*  
= CAGLIARI =

Nella foratura e nella successiva elaborazione delle schede per la statistica meccanografica delle anomalie agli impianti di sicurezza e segnalamento si sono incontrate difficoltà, che hanno costretto questa Sede a rivedere e ritoccare molte schede, dovute principalmente alle seguenti cause:

- a) insufficiente marcatura di numerosi segni a matita, che pertanto non venivano rilevati dalla macchina foratrice;
- b) prolungamento di alcuni segni a matita oltre la colonna relativa nello spazio riservato alla successiva annotazione, per cui la macchina foratrice scartava la scheda rilevando una doppia marcatura sulla medesima colonna;
- c) presenza di cancellature che lasciavano però sensibili tracce di grafite, con la medesima conseguenza di cui al punto b);
- d) omissione della marcatura in corrispondenza a qualche colonna.-

Per evitare gli inconvenienti indicati si invitano codeste Divisioni a voler far porre maggior cura nella marcatura dei segni sulle schede, segni che devono essere intensi e limitati agli appositi spazi, evitando inoltre le cancellature a facendo attenzione a che in ogni colonna figurì sempre uno ed un solo segno, fatto con la speciale matita e, quante meno, con una matita molto tenera.-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

