



Roma, li - 8 MAR. 1967

196

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

N. I.E. 841 / 14978

OGGETTO

P.L. automatici in esercizio.

Al N. del

Registrazione su O.R. -

DIVISIONI IMPIANTI ELETTRICI

Allegati N.

T U T T E

9-67

Per i P.L. automatici dotati di orologi registrati a 5 punte a semplice registrazione, la terza punta viene utilizzata per il controllo di aperto delle due barriere, controllo che si ottiene solo quando entrambe le barriere sono alzate, essendo i contatti relativi in serie sul circuito.

Volendosi ora individuare se entrambe le barriere si sono abbassate, si dispone di modificare il circuito di registrazione relativo alla terza punta, in modo che i due detti contatti siano in parallelo tra loro, anzichè in serie. E' evidente che in tale modo verrà meno la registrazione di barriere aperte solo se entrambe si sono abbassate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

*Handwritten signature*