



DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

OGGETTO: Revisione relè a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti

Roma, 31 MAG 1972

N. I.E.7.11/ 27981
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

OFFICINA TRAZIONE ELETTRICA

BOLOGNA

8-72

p.n. UFFICI COMPARTIMENTALI IMPIANTI ELETTR.

T U T T I

Tenuto presente che il piano di revisione dei relè a corrente alternata a disco tipo F.S. con 4/4 contatti predisposto per l'anno 1971 non è stato ancora completato, anche in dipendenza della ritardata restituzione dei relè da revisionare da parte di alcuni Uffici Compartimentali I.E., si dispone che venga completato detto programma riportato nella nota I.E.831/17479 del 2/4/71, e successivamente dovrà completarsi la revisione dei relè in discorso tenendo presente che, sulla base delle indicazioni a suo tempo qui fornite dai singoli Uffici, le rimanenze sono le seguenti:

-	Ufficio Compartimentale Impianti Elettrici di Torino	n° 64
-	" " " " " Milano	" 99
-	" " " " " Verona	" 40
-	" " " " " Bologna	" 21
-	" " " " " Firenze	" 70
-	" " " " " Ancona	" 64
-	" " " " " Roma	" 19
-	" " " " " Bari	" 98

Come fatto nei precedenti anni la spedizione dei relè verrà effettuata a mezzo di casse mobili nella località che verrà

9513 Tipo-Lite f.s. Roma, Ord. 159 del 3-5-70 c. 4.000.000 B. 60 - 21x277

Cam/

./.

concordata mediante accordi diretti.

L'Ufficio Compartimentale I.E. di Bologna, come per il passato, è incaricato di curare il movimento dei rehè fra la Ditta A M F - SASIB e gli Uffici Compartimentali.

Pregasi confermare

UN DIRETTORE ASSISTENTE

es me

R