



AZIENDA AUTONOMA FERROVIE DELLO STATO



18-76

UFFICIO I.E.

T U T T I

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI

Roma, 24-12-1976

Classif. I.E. 531/ 55725
(da citare nella risposta)

Rif. _____

del _____

OGGETTO: Revisione relè schermo
con ventola non centrata a riposo
presso l'OAC di Milano. -

p.c. O.A.C.

MILANO

" " UFFICIO 7° I.E.

S E D E

Sono state recentemente impartite disposizioni alla O.A.C. di Milano perchè provveda alla revisione anche dei relè schermo del tipo con ventola non centrata a riposo.

Si dispone pertanto che, secondo le norme attualmente in vigore, si dia corso all'invio di detti relè alla OAC di Milano per la necessaria revisione.

IL CAPO DELL'UFFICIO 5°